

# SERVICE-INFO



## Montage-Hinweis für Zentralausrücker (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

**Hersteller:** Dacia, Nissan, Renault

**Modelle:**

**Dacia:** Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

**Nissan:** Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

**Renault:** Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo


**Motoren:**

**Dacia:** 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V


**Nissan:** 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6

**Renault:** 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V


**Art.-Nr.:** 510 0090 10  
510 0097 10  
510 0098 10  
510 0137 10




**Bild 1:** LuK CSC 510 0090 10  
Hydraulikanschluss 12,2 mm



**Bild 2:** LuK CSC 510 0097 10  
Hydraulikanschluss 13,3 mm



**Bild 3:** LuK CSC 510 0098 10  
Hydraulikanschluss 11,7 mm



**Bild 4:** LuK CSC 510 0137 10  
Hydraulikanschluss 12,2 mm

Bei den oben genannten Modellen sind verschiedene Ausführungen von Zentralausrückern verbaut. Sie unterscheiden sich hauptsächlich im Durchmesser des Hydraulikanschlusses.

Beim Austausch muß deshalb unbedingt darauf geachtet werden, dass die Durchmesser der Hydraulikanschlüsse von Alt- und Neuteil übereinstimmen. Der Einbau eines Zentralausrückers mit falschem Hydraulikanschluss führt zu Undichtigkeiten und Systemausfall.

**Hinweis:**

Die korrekte Zuordnung der Zentralausrücker ist in Einzelfällen nur durch den direkten Vergleich von Alt- und Neuteil möglich!



Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter [www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de) oder im RepXpert unter [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stand 05.2011

**LuK 0027**

Technische Änderungen vorbehalten

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.

**Für weitere Informationen:**

Telefon: +49(0)1801-753-333\*

Fax: +49(0)6103-753-297

LuK-AS@Schaeffler.com

[www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de)

\*3,9 ct/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42€/min.

